

✓ Podatki o stranki

Podjetje	PŠ Maribor
Registrska številka	MBDG061

✓ Podatki testnega poročila

Namen	Prvi test
Tip ocenjevanja	Standardna ocena
Izvor	RV za RV
Prodajalec	Valentin Šerc
Testni mojster	Matjaž Vogrinec


✓ Podatki o vozilu

Številka šasije	WVWZZZAUZKP068228
Znamka/tip	VW Golf Comfortline 1.6 TDI SCR
Eurotax/koda modela	- / BQ137VW4
Gibna prostornina/gorivo	1.598 cm ³ / Dizel
Moč/pogon	85 kW (115 KM) / Prednji pogon
Menjalnik	5
Vrata	4 vrat
Barva zunaj/znotraj	bela navadna / črna
Notranjost	blago
Prva registracija	21.06.2019, SI
Število lastnikov	1
Število glavnih in zasilnih ključev	
Dokument o dovoljenju	Prometno dovoljenje
Predvid. datum prejema	22.05.2026
Št. kilometrov na testu / Predvideno št. km ob pregledu	244.597 km / 1 km
Vozilo kadirca	
Garancija	
Predhodna popravila	brez
Pogodba o lizingu	ne
Zavarovanje kasko	ne
Spremembe na vozilu	

Kolesa na vozilu

Spredaj levo	Spredaj desno	Zadaj levo	Zadaj desno
Zimske pnevmatike 3.5 mm	Zimske pnevmatike 3.0 mm	Zimske pnevmatike 4.0 mm	Zimske pnevmatike 4.0 mm
Lahka kovina(original)	Lahka kovina(original)	Lahka kovina(original)	Lahka kovina(original)
195/65/R15 T	195/65/R15 T	195/65/R15 T	195/65/R15 T
43/22	43/22	43/22	43/22

Rezervno kolo: brez



	Razred 1	Razred 2	Razred 3	Razred 4
A Mehansko stanje	Posebej dobro	Dobro	Dovolj vozno	Pokvarjeno
B Karoserija	Posebej dobro	Dobro	Dovolj vozno	Pokvarjeno
C Lak	Posebej dobro	Dobro	Dovolj vozno	Pokvarjeno
D Notranjost/ ostalo	Posebej dobro	Dobro	Dovolj vozno	Pokvarjeno
E Električna in elektronska oprema	Posebej dobro	Dobro	Dovolj vozno	Pokvarjeno

Iz ogleda in ocene za poslovalnico ne nastane nobena obveznost. Poslovalnica ne prevzema odgovornosti za popolnost, natančnost, aktualnost ali zanesljivost rezultatov testa ter še zlasti za morebitne posledice teh rezultatov in njihovo priznanje pri uradnih organih. Podatki se nanašajo na stanje na dan preverjanja. Stroški popravila veljajo kot priporočene cene, le-te se lahko spremenijo. Zadevno testno poročilo je zgolj v pomoč pri ugotavljanju stanja vozila. Ne predstavlja zavezujočega izračuna nabavne cene.

✓ Oprema

daljinsko upravljanje centralnega zaklepanja | blokada motorja | avtomatska klimatska naprava | sprednje meglenke | servo volan | tempomat | Ledvena opora | varnostni blazini za glavo spredaj | električni pomik sprednjih in zadnjih stekel | po višini in/ali naklonu nastavljen volan | termoizolacijska zasteklitev | Deljiva zadnja sedežna klop | Parkirna kontrola spredaj in zadaj | varnostni blazini za voznika in sovoznika | stranske varnostne blazine spredaj in zadaj | potovalni računalnik | CD-predvajalnik | večfunkcijski volan | Usnjen volan | Električno nastavljivi ogrevani zunanji ogledali | Elektronski stabilizacijski program (ESP) | Po višini nastavljen voznikov in sovoznikov sedež

✓ Ocena

Splošno:

Število prevoženih kilometrov	Testiran		244.597 km
Homologacija	Poškodovano		€ 8.-
Servisna knjižica	Testiran		nepopolno
Vpoklicna akcija odprta	Poškodovano		
Funkcije na zahtevo	ni na razpolago		

Notranje:

Volan	Poškodovano	Popravilo	€ 150.-
-------	-------------	-----------	---------

Dvigalo:

Blažilnik zadaj	Ne tesni	Menjava	€ 200.-
Menjalnik	Ohišje netesno	Popravilo	€ 200.-

Motorni prostor:

Motor	V okvari	Menjava	€ 2,000.-
-------	----------	---------	-----------

Zunanje:

Levi blatnik	Vdolbine, izbokline	Točkovno popravilo	€ 40.-
Ohišje levega vzvratnega ogledala	Opraskano	Točkovno popravilo	€ 50.-
Levi stranski del	Vdolbine, izbokline	Točkovno popravilo	€ 80.-
Odbijač spredaj	Poškodovano	Lakiranje	€ 350.-
Mreža hladilnika	Poškodovano	Menjava	€ 200.-
Pokrov motorja	Udarci kamenja	Točkovno popravilo	€ 50.-
Vrata spredaj desno	Praske	Točkovno popravilo	€ 50.-
Ohišje vzvratnega ogledala desno	Poškodovano	Lakiranje	€ 50.-
Desni stranski del	Vdolbine, izbokline	Točkovno popravilo	€ 40.-
Odbijač zadaj	Praske	Lakiranje	€ 350.-

Kolesá:




Pnevmatika	Poškodovano	Popravilo	€ 80.-
	Obrabljeno	Menjava	€ 80.-
Platišče	Poškodovano	Popravilo	€ 250.-
	Poškodovano	Popravilo	€ 250.-
	Poškodovano	Popravilo	€ 250.-
	Poškodovano	Popravilo	€ 250.-

Stroški priprave € 200.-


Stroški popravila € 4,978.-

Stroški popravila € 5,178.-

Splošno




Splošno



Splošno



Število prevoženih kilometrov



Servis

Znotraj



Glava prestavne ročice



Volan

Znotraj



Sedeži in nasloni za roke



Sedeži in nasloni za roke

Elektronika



Radio/navigacija

Dvigalo




Blažilnik zadaj



Menjalnik

Motorni prostor



Zunaj



Levi blatnik



Levi stranski del

Zunaj




Odbijač zadaj



Vrata spredaj desno



Odbijač spredaj



Mreža hladilnika

Zunaj



Pokrov motorja



Ohišje levega vzratnega ogledala



Desni stranski del



Ohišje vzratnega ogledala desno

Zunaj



Levi blatnik



Vrata spredaj levo



Vrata zadaj levo



Levi stranski del

Zunaj



Zadek



Desni stranski del



Vrata zadaj desno



Vrata spredaj desno

Zunaj



Streha



Desni blatnik



Sprednji del

Prtljažni prostor



Prtljažnik



Prtljažnik



Zadnja polica/rolo

Kolesa



Pnevmatika - Spredaj levo



Platišče - Spredaj levo



Pnevmatika - Spredaj desno



Platišče - Spredaj desno

Kolesa



Platišče - Zadaj desno



Platišče - Zadaj levo

✓ Komentarji

Splošno

Avto ima nalepke

Gori spirala napaka na motorju kontrola motorja in popravilo

Znotraj

Potrebni kemicnega ciscenja cca 150 eur

✓ Interni izračun stroškov

Nakupna cena stranke
